

## 製品自主リコールのお知らせ

お客様各位

2015年6月29日  
SR SUNTOUR JAPAN  
(株式会社 栄技研)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、当社が製造する自転車用サスペンションフォークの製品の一部分において、構成部品に適正な強度が保たれていない不具合品を一部使用している可能性があることが判明いたしました。現在のところ本件に起因した事故等は発生しておりませんが、弊社ではお客様の安全を最優先に考え、SR SUNTOUR ブランドの自転車用前フォークの自主リコール(点検・修理)を実施することといたしました。

皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、お客様の安全のため何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### I. リコール内容について

- フォーク内部の固定ボルトの一部において、強度不足のものの混入が判明し、その強度確認のための点検を行う
- 点検において不具合が発見されたものに関しては、該当ボルトを対策済のものと交換を行う

#### II. 対象の自転車用前フォーク


- 弊社昆山工場にて2014年11月1日から2015年1月27日に生産された対象製品  
※判別方法は以下IV、V、VIをご参照ください。

#### III. 点検方法

- 購入した販売店で点検をお受けください(ユーザー様自身では行わないでください)。
- 点検所要時間は混雑状況にもよりますが5分程度です(交換の場合は30分程度)。

#### IV. シリアル刻印場所

- フォーク裏側左上部をご覧ください



フォーク裏側上部




拡大図

※フォーク裏側(後輪側)から見て、左上に左図のような刻印がある事をご確認ください。



一列標記のものは別工場生産分で対象外

#### V. 刻印内容判別方法



- ① シリアルナンバー(日付)  
K B 14 12 17  
工場 組立ライン 年(西暦) 月 日
- ② モデル名
- ③ 仕様

VI. 対象シリアル範囲と製品(モデル名・仕様)

シリアル範囲…①	モデル名…②	仕様…③
K * 141101	SF11 M3010	AL P 26 TS T63
	SF13 M3020	P 26 TS T75
S K * 150127	SF13 XCT JR	P 20 TS T40
	SF13 XCT	P 26 TS T100
	SF14 M3020	P 24 TS T50
	SF14 M3030	DS 27.5 TS T63
	SF14 M3030	P 27.5 TS T63
*はアルファベットの A、B、Cのいずれか	SF15 XCT	PM DS 27.5 TS T100
	SF15 XCT	PM DS 29 TS T100

VII. 上記該当品を採用・販売したメーカー(ブランド)

- 株式会社あさひ(あさひ)
- キヤノンデール・ジャパン株式会社(CANNONDALE)
- 株式会社ジャイアント(GIANT)
- トレック・ジャパン株式会社(TREK)
- ブリヂストンサイクル株式会社(BRIDGESTONE)
- 株式会社ミヤタサイクル(MIYATA)
- ライトウェイプロダクツジャパン株式会社(GT) (アイウエオ順)

以上合計7社・7ブランド。販売期間は、平成26年11月1日から平成27年5月31日分

VIII. メーカー(ブランド)別製品情報

株式会社あさひ		
ブランド	モデル名④	SR SUNTOUR 製品名(②・③)
あさひ	EQUIPAGE CITY-E	SF11 M3010 AL P 26 TS T63
	ENDEAVOR 27.5	SF14 M3030 P 27.5 TS T63
キャノンデール・ジャパン株式会社		
ブランド	モデル名④	SR SUNTOUR 製品名(②・③)
CANNONDALE	TRAIL 7 (27.5 インチ)	SF15 XCT PM DS 27.5 TS T100
	TRAIL 7 (29 インチ)	SF15 XCT PM DS 29 TS T100
	TRAIL 20 BOY'S	SF13 XCT JR P 20 TS T40
株式会社ジャイアント		
ブランド	モデル名④	SR SUNTOUR 製品名(②・③)
GIANT	ATX 27.5 2	SF15 XCT PM DS 27.5 TS T100
	SNAP24	SF14 M3020 P 24 TS T50
トレック・ジャパン株式会社		
ブランド	モデル名④	SR SUNTOUR 製品名(②・③)
TREK	MARLIN 6 (27.5 インチ)	SF15 XCT PM DS 27.5 TS T100
	MARLIN 7 (27.5 インチ)	
	MARLIN 6 (29 インチ)	SF15 XCT PM DS 29 TS T100
	MARLIN 7 (29 インチ)	

**ブリヂストンサイクル株式会社**

ブランド	モデル名④	SR SUNTOUR 製品名(②・③)
BRIDGESTONE	ordina M3	SF13 M3020 P 26 TS T63

**株式会社ミヤタサイクル**

ブランド	モデル名④	SR SUNTOUR 製品名(②・③)
MIYATA	アルフレックス MTB	SF13 XCT P 26 TS T100

**ライトウェイプロダクツジャパン株式会社**


ブランド	モデル名④	SR SUNTOUR 製品名(②・③)
GT	PALOMAR 26	SF13 M3020 P 26 TS T63
	AGGESSOR 24	SF14 M3020 P 24 TS T50
	AGGESSOR SPORTS	SF14 M3030 P 27.5 TS T63
	AGGESSOR COMP	SF14 M3030 DS 27.5 TS T63

※対象車種ご購入のお客様には、別途購入した販売店よりご連絡差し上げます。

## IX. リコール対象製品の見分け方

上記V・VIの①・②・③、及びⅧの④**全てに該当するもののみ**が今回のリコール(ボルトの点検・交換)対象製品となります。それ以外は今回のリコールの対象外です(安全にご使用頂けます)。

(例)




この度のリコールにおきましては、多大な御迷惑をおかけいたしました事を深くお詫び申し上げます。今後、より一層の品質向上に努めてまいりますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

本件に係わるお問合せ先

SR SUNTOUR JAPAN 自主リコール係

〒111-0051 東京都台東区蔵前 3-13-13 NRビル 4階

 0120-362-322 [受付時間]月～金曜日 9:00～17:00(土・日、祝祭日は除く)

e-mail:service@srsuntour.co.jp