

# SR SUNTOUR

## INFORMACJA O WYCOFANIU PRODUKTÓW ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA


Czerwiec 2015

Szanowny Kliencie:

Firma SR SUNTOUR Europe GmbH ogłosiła wycofanie z rynku niektórych widelców rowerowych SR SUNTOUR. Widelce, o których mowa to modele **M3010 (26")**, **M3020 (24" i 26")**, **M3030 (26", 27,5" i 29")**, **NEX (700C) oraz XCT (20", 26", 27,5" i 29")**, wyprodukowane między 1 listopada 2014 r. a 27 stycznia 2015 r. o numerach seryjnych od K\*141101 do K\*150127.

Kody modelu oraz daty widelca umieszczono na tylnej części korony widelca. Poniżej zamieszczono zdjęcie tego obszaru widelca.

**Lokalizacja kodu daty oraz modelu widelca (poniżej pokazano przykładowe kody)**



Laseryne oznaczenie z tyłu strony korony przeciwnej do napędu	Opis
K*RR MM DD RR MM DD wskazuje numer seryjny oraz datę produkcji	K(Kod fabryczny)* (Kod linii produkcyjnej) RR(Rok) MM(Miesiąc) DD(Dzień) (Przykład: KB141217 wyprodukowano 17 grudnia 2014 r. w fabryce Kunshan, linia produkcyjna B.)

SF11 M3010	Nazwa modelu
AL P 26 TS T63	Specyfikacja modelu

Widelce stanowiły komponenty rowerów sprzedawanych pod markami Trek, Giant, Cannondale, GT, Schwinn, Scott, Bergamont i Comanch. Były wysyłane do montowni rowerów od 1 listopada 2014 r.

Jeśli w tym okresie zakupił(a) Pan(i) rower jednej z wymienionych marek, prosimy o sprawdzenie, czy widelec nie jest jednym z wycofanych modeli. Jeśli jest to jeden z wycofanych modeli i kod daty znajduje się w wyżej podanym zakresie kodów daty lub jeśli nie ma Pan(i) pewności, czy Pana(Pani) rower ma potencjalnie wadliwy widelec, prosimy o oddawanie roweru do miejsca zakupu w celu przeprowadzenia bezpłatnej kontroli i, w razie potrzeby, naprawy. W takim razie, proszę nie używać roweru dopóki sprawdzanie nie jest skończone.

Jeżdżenie na rowerach z wadliwym widełcy można prowadzi do utraty kontroli i obrażeń cieleśnych.

W razie pytań prosimy o kontakt z firmą SR SUNTOUR za pośrednictwem poczty e-mail ([fixingbolt-eu@srsuntour-cycling.com](mailto:fixingbolt-eu@srsuntour-cycling.com)), telefonicznie **00800 77726583** w godzinach 9:00-16:00 (czasu europejskiego) lub odwiedzając witrynę firmy SR SUNTOUR pod adresem [www.srsuntour-cycling.com](http://www.srsuntour-cycling.com).

Z poważaniem,

SR SUNTOUR Europe GmbH